

Trafikgrupp: Törnskogen, Vaxmora, Solängen, Edsängen							Rev B
Sammanställning 2012 information som kommunen erhållit	Skolväg	Foto	Kommun informerad	Åtgärd komm	Anm		
1 Vid Runskogsvägen 1A Vid Vaxmora finns 2 förskolor Varningsskylt skola saknas	Ja	Ja	Spångberg och Rousta på plats i Törnskogen tillsammans med Kjell-Åke Henriksson, Stig Erigsson Rolf Hedman T-skog		Bild 1	Punkt 1:1 Åtgärdas enligt kommunens tjänsteman Rousta och Spångberg Rousta och Spångberg härafter förkortade till R och S	
2 Vid Runskogsvägen 3 Avsmalning av vägbana. Ologisk placerad ,Dålig sikt. Skapar tvära inbromsninngar. Ena sidan av avsmalningen saknar fast varning, sönderkörd Trottoarsida används ibland som körbana	ja	ja	Gäller samtliga punkter nedan		Bild 2 pollare åtgärdad	Punkt 1:2 Trasig pollare lagas , Övriga synpunkter ingen åtgärd nu. enligt R och S	
3 Busshållplats Gustavsbergsleden Varning saknas för avsmalnande väg (typ som sitter vid övriga avsmalningar) Varningsskylt för avsmalnande väg saknas Bilar kör på avsmalningsramp när buss står för att ta upp passagerare. Pollare saknas felbyggd hållplats Trattformad, skapar trafikproblem	ja	ja			Bild 3	Punkt 1:3 Varningsskylt saknas åtgärdas enligt R och S	
4 Busshållplats Vaxmora skolan Varningsskyltar saknas om avsmalningar både norr och söder ifrån Pollare saknas	ja	ja			Bild 4	Punkt 1:4 Varningsskyltar saknas Roch S vill ej åtgärda Ologiskt då andra avsmalningar har varning (T-skog kommentar)	

5	Vid Båtsmansvägen 7A Enbart en skylt vid övergångsställe Skylt skola sitter kvar efter den gamla förskola som fanns innan LSS-boendet byggdes.	ja	ja		Bild 5	Punkt 1:5 Skylt saknas för övergångsställe saknas Parkeringsförbuds skylt saknad Åtgärdas enligt R och S
6	Vid Båtsmansvägen 3B Varningsskylt avsmalnande väg helt skydd av buskar	ja	ja		Bild 6	Punkt 1:6
7	Infart Båtsmansvägen- Frestavägen Varning saknas för upphöjning Vägs skylt Törnaskogen sitter lågt skymmer trafikljus	ja	ja	OK	Bild 7 skylt åtgärdad	Punkt 1:7
9	Trestegsvägen 9 Trafikkaos vid skolan vid hämtning och lämning av barn till skolan. Avsaknad av lämplig plats för avlämning Övergångsställen saknas kring skolan Varningsskyltar för skola saknas Måla 30Km/t på gatorna Vaxmora skolans parkering: Flytta skolpersonalens fria parkering till nedre delen av parkeringsplatsen och lämna den övre delen närmast skolan till lämna och hämta platser för föräldrar	ja	ja		Bild 8 Finns även skrivelser från skolans föräldrarförening som behandlar denna fråga	Punkt 1:9 Flera åtgärder kring skolan behövs Åtgärdas enligt R och S logisk åtgärd
10	Vaxmoravägen 30 Parkering på vändplan. Införa Stoppförbud?	ja	ja		Bild 9	Punkt 1:10 Ingen åtgärd enligt R och S Borde åtgärdas då vägens slut används som vändplan Ofta flera bilar parkerar olämpligt

11	Skältorpsvägen						
	Ologisk lösning av stoppförbud på Skältorpsvägen	ja	nej	flera ggr	nej	Pos A	Punkt 1:11
	Vändplan liten, tidigare skyltad för stoppförbud, numer ändrad till parkeringsförbud. Trångt, bilar backar ibland hela Skältorpsvägen ner se kommunens egna dokument						Felskyltad enligt R och S åtgärdas till stoppförbud
	Bussar på trottoar					Bild 10	Punkt 1:12 Bussar på trottoar även när R och S var på plats
12	Bussar på trottoarer både på Runskogsvägen och Båtsmansvägen	ja	ja			Gäller hela Runskogsvägen och Båtsmansvägen	
	Kommunen har gjort Båtsmansvägen smalare vilket innebär att bussar som möter andra fordon använder trottoarer						
	Allmänt						
	Samma standard på samtliga varningar vid avsmalningar	ja					Standardisera. Samma standard inom hela kommunen
	Företrädesskyltar vid avsmalningar						
	Läs igenom tidigare skrivelser från föreningarna och svara på skrivelser eller genom möten, där synpunkter kan diskuteras	ja					
	Hitta lämpliga åtgärder för hastighetsreducering på Runskogsvägen						
	Trafiklösningar som omfattar Frestavägen, Båtsmansvägen och Gustavsbergsleden						Viktigaste frågan att diskutera med kommunen

Samarbete med föreningarna

Nya punkter 20120825

16 Trafiksituationen kring Vittraskolan

Genomgång vilka förslag som finns

Förslag lämnat till kommunens tjänstemän Karin sköld och Eva Pahlman. Diarienummer efterfrågat. Ej erhållit

Trafiksituationen kring Vaxmoraskolan

Genomgång vilka förslag som finns

Sänkt trafiksäkerhet på Båtsmansvägen

Motiv varför man sänker trafiksäkerheten på en skolväg

Åtgärd Fartreduceringar införda på Båtsmansvägen,

vilket har haft en positiv effekt på fordons hastighet, betydligt lägre

Varför man inte åtgärdar frågor som Rausta och Spångberg har sagt att de skall åtgärdas

Törnskogens villaägareförening deltar i trafikplaneringen kring Vaxmoraskolan och Vittraskolan

18 Att varje fråga har en ansvarig politiker och tjänsteman och att Törnskogens Villaägareförening delges namnen

Om oklarheter finns om vissa punkter kontakta oss för mer information. Finns beslut om åtgärder meddela oss så meddelar vi föreningens medlemmar.

kiell-ake.henriksson@minmail.st

Ordförande

rolf-hedman@telia.com

Sekreterare